

Оптимальна

Потужні прилади — від мережі. Решта — з резервом.

Схема принципу роботи: одна лінія позначає зв'язок між пристроями, а не окремий провід.



Це не монтажна схема. L/N, PE, автомати та ПЗВ визначає електрик за інструкцією обладнання.
PE не перемикається. Джерела не з'єднують паралельно. Мережеві групи працюють незалежно від перемикача.